

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»

Дмитрий Владиславович Павлюкевич

« 01 » июня 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем услуг  
«Липецкая городская больница  
скорой медицинской помощи №1»  
поликлиника**

# Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

## Общие сведения об объекте

### 1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: (поликлиника)

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»

1.2. Адрес объекта: 398035 г. Липецк, ул. Звездная 15/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 5<sup>тн</sup> этажное – 4366,40 м<sup>2</sup>

1.4. Здание не новое 1971, 2004 г. постройки

1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего ежегодно, капитального:  
не установлена.

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте.

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование):

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»

2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 398035, г. Липецк, ул. Космонавтов, 39 ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Департамент здравоохранения Липецкой области

2.7. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.8. Категории обслуживания инвалидов: все.

2.9. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700 чел.

2.10. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком): от остановки 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: – регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:  
- визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: есть.

## 1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	наличие	
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Департаментом здравоохранения Липецкой области
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	наличие частично	Организован доступ к объекту, сопровождение при посещении, предоставление услуг по месту жительства.
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	наличие частично	Приобретение недостающего оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации и наличия финансирования

## 2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствие	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствие	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

3	Численность работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	наличие	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 3 квартале 2021 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год и для новых сотрудников)
4	Наличие на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствие	Указанный показатель к ОСИ не относится
5	Наличие на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствие	Указанный показатель к ОСИ не относится
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным	отсутствие	Указанный показатель к ОСИ не относится

	Общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)		
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	отсутствие	Указанный показатель к ОСИ не относится
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	отсутствие	Указанный показатель к ОСИ не относится
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	наличие	Адаптация сайта ОСИ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена

### 3. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г. при наличии финансирования
1.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2030 г.при наличии финансирования
1.3	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.при наличии финансирования
1.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2030 г.при наличии финансирования
1.5	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2021-2030 г.при наличии финансирования
1.6	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2022г.при наличии финансирования
2	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
2.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021-2030 г.при наличии финансирования
3	<i>Предоставление услуг</i>	
3.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика до 2022г .при наличии финансирования
3.2	Предоставление на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Указанный показатель к ОСИ не относится
3.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 3 квартале 2021г.

	объекта и услуг	
3.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
3.5	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)». Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»

#### **4. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 01 июня 2021 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» от 01 июня 2021г. ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**1. Общие сведения об объекте.**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: (поликлиника)  
ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»
- 1.2. Адрес объекта: 398035 г. Липецк, ул. Звездная 15/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- здание 5<sup>ти</sup> этажное – 4366,40 м<sup>2</sup>
- 1.4. Здание не новое 1971, 2004 г. постройки
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего ежегодно, капитального:  
не установлена.

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте.**

- 2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование):  
ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 398035, г. Липецк, ул. Космонавтов, 39 ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»
- 2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 2.6. Вышестоящая организация (наименование):  
Департамент здравоохранения Липецкой области
- 2.7. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
- 2.8. Категории обслуживания инвалидов: все.
- 2.9. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700 чел.
- 2.10. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка инвалида (да, нет) нет.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус.  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): от остановки 5 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: – регулируемые.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:  
- визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: есть.  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: есть.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *все*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 300 человек, вместимость 300 человек, пропускная способность: 300 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус, маршрутное такси*  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*.

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *200 м*

3.2.2 время движения (пешком): *от остановки 5–мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : *да*

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *есть*

#### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»



\* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ частично доступен всех категорий инвалидов.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-В до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. *согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;*

4.4.2. *техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;*

4.4.3. *согласование работ с надзорными органами;*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА

## 5. Особые отметки

### Члены рабочей группы:

Главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»	Павлюкевич Д. В.
Главная мед.сестра ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»	Балабкина О. Н.
Старшая мед.сестра поликлиники ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»	Хворых Л. А.
Завхоз больницы ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»	Тимошенко О. А.
Завхоз поликлиники ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»	Томилина О. А.
Техник эксплуатационного отдела ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1»	Комаров В. В.
Председатель Липецкой городской организации ЛООООО ВОИ	Фарафонов В.В.
Специалист по обеспечению безбарьерной среды	Ненахова К.С.

**I. Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование объекта, адрес:

**Государственное учреждение здравоохранения Липецкой области  
«Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»  
398035, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 15/1.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	1-3	отсутствует обозначения адаптированного входа на территорию для МГН	К, О, Г, С,У	обозначить адаптированный вход на территорию для МГН тактильной вывеской «Название организации и режим работы»	индивидуальное решение с ТСР
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет	1	нет ориентира по расположению помещений на территории	К, О, Г, С,У	установить мнемосхему территории	индивидуальное решение с ТСР
1.3.	Лестница (наружная)	есть	1-3	отсутствует напольная тактильная разметка, у перилл не хватает 2го уровня поручня, нет выделения габаритов лестницы	К, О, Г, С,У	установить напольную тактильную разметку, у перилл установить 2й уровень поручня, выделить габариты лестницы	индивидуальное решение с ТСР

1.4.	Пандус (наружный)	нет	1	отсутствует указатель места заезда на территорию для колясочников	К	разместить указатель места заезда на территорию для колясочников	индивидуальное решение с ТСР
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	4	парковочное место для инвалидов отсутствует	К, О, Г, С, У	выделить и обозначить парковочное место для инвалидов	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	-	-

## 1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-В	-	1-4	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо обозначить адаптированный вход на территорию для МГН тактильной вывеской «Название организации и режим работы», установить мнемосхему территории, напольную тактильную разметку, у перилл установить 2й уровень поручня, выделить габариты лестницы, разместить указатель места заезда на территорию для колясочников, выделить и обозначить парковочное место для инвалидов.

**I. Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес:

**Государственное учреждение здравоохранения Липецкой области  
«Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»  
398035, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 15/1.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход</b>								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-		-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-		-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-		-	-

2.4.	Дверь (входная)	есть	-	4-8	отсутствует фиксация двери в открытом положении, нет контрастного выделения габаритов дверного проёма и ручек, тактильной вывески с названием организации, режимом работы и адресом	С, К,О	установить фиксацию двери в открытом положении доводчиком с функцией 5 сек задержки, выделить контрастно габариты дверного проёма и ручек, разместить тактильную вывеску	индивидуальное решение с ТСП
2.5.	Тамбур	есть	-	9-11	отсутствует напольная тактильная разметка, нет звукового информатора для слабослышащих, отсутствует фиксация двери в открытом положении, не выделены контрастно габариты дверного проема и ручки	С, Г,О, К	установить напольную тактильную разметку, звуковой маяк, фиксатор двери в открытом положении, контрастно выделить габариты дверного проема и ручку	индивидуальное решение с ТСП

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧВ	-	4-11	индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к необходимо в тамбуре установить напольную тактильную разметку, звуковой маяк, фиксатор двери в открытом положении, контрастно выделить габариты дверного проема и ручку, на входную дверь установить фиксацию двери в открытом положении доводчиком с функцией 5 сек задержки, выделить контрастно габариты дверного проёма и ручек, разместить тактильную вывеску.

**I. Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения Липецкой области  
«Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»  
398035, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 15/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	12-15	тактильный путь и поручни вдоль пути движения отсутствуют, нет мнемосхем этажей	С, О	установить поручни вдоль пути движения, тактильный путь, мнемосхему на каждый этаж здания	индивидуальное решение с ТСР
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	отсутствует выделение габаритов лестницы, противоскользящее покрытие, 2х уровневые поручни	С, О	выделить габариты лестницы, установить противоскользящее покрытие, 2х уровневые поручни	Индивидуальное решение с ТСР
3.3.	Пандус (внутри здания)	есть	-	14	отсутствуют борта, защищающие от соскальзывания колес, ширина пандуса, угол наклона, окончание поручней не соответствуют нормативам	К	Скорректировать конструкцию пандуса в соответствии с ГОСТ	Индивидуальное решение с ТСР
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует гусеничный подъемник для преодоления межэтажных лестниц	К	Приобрести гусеничный подъемник	Индивидуальное решение с ТСР



3.5.	Дверь	есть	-	13	отсутствуют тактильные таблички с названиями кабинетов и таблички с направлением движения для МГН, выделить контрастно габариты дверных проемов	С	установить тактильные таблички с названиями кабинетов таблички с направлением движения для МГН, выделить контрастно габариты дверных проемов	индивидуальное решение с ТСР
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	9-15	Отсутствуют светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации, световые маяки и звуковые информаторы	К, О, Г, У, С	разместить светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации, установить световые маяки и звуковые информаторы	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

#### 1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДЧВ	-	9,12-15	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо разместить светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации, установить световые маяки и звуковые информаторы, тактильные таблички с названиями кабинетов таблички с направлением движения для МГН, выделить контрастно габариты дверных проемов, поручни вдоль пути движения и тактильный путь; на лестнице выделить габариты, установить противоскользящее покрытие, 2х уровневые поручни; приобрести гусеничный подъемник

**I. Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения Липецкой области  
«Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»  
398035, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 15/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	16	нет адаптации для слабослышащих со слуховыми аппаратами, отсутствует выделенное место ожидания для колясочников и других групп МГН, вход в кабинеты врачей и процедурные не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента.	К, О, С, Г, У	Выделить и обозначить место ожидания для МГН, приобрести индукционную систему, вход в кабинеты врачей и процедурные оборудовать световыми сигнализаторам и вызова пациента.	индивидуальное решение с ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	13, 15	не обозначено тактильной табличкой место для обслуживания МГН	С	обозначить тактильной табличкой место для обслуживания МГН	индивидуальное решение с ТСР
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧВ		13,15,16	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо выделить и обозначить место ожидания для МГН, приобрести индукционную систему, обозначить тактильной табличкой место для обслуживания МГН, вход в кабинеты врачей и процедурные оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациента.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения Липецкой области  
«Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»  
398035, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 15/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	16-18	отсутствуют световые маяки, тактильная плитка, нет контрастного выделения габаритов дверного проема и крючка для костылей. нет тактильных табличек, мнемосхемы туалета, кнопки вызова помощи, отсутствует поручень вокруг раковины, поручни у унитаза	С,О	установить световые маяки, тактильную плитку, крючок для костылей. контрастного выделить габариты дверного проема, повесить тактильную табличку «Туалет», мнемосхему туалета, установить кнопку вызова помощи, поручень вокруг раковины, поручни у унитаза	индивидуальное решение с ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	-	13-15	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо в туалет установить световые маяки, тактильную плитку, крючок для костылей. контрастного выделить габариты дверного проема, повесить тактильную табличку «Туалет», мнемосхему туалета, установить кнопку вызова помощи, поручень вокруг раковины, поручни у унитаза.

**I. Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес:

**Государственное учреждение здравоохранения Липецкой области  
«Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»  
398035, г. Липецк, ул. Звёздная, д. 15/1.**

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	7,8	отсутствуют световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентная эвакуационная разметка, не выделены габариты дверных проемов , лестниц	С, У, К, Г	установить световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентную эвакуационную разметку, выделить габариты дверных проемов, лестниц.	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют звуковые информаторы и нет индукционной системы	Г	установить звуковые информаторы и приобрести индукционную систему	индивидуальные решения с помощью ТСР

6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные таблички на всех кабинетах, нет тактильного пути, нет табличек с направлением движения для МГН, мнемосхемы этажей и сан. узла, тактильной вывески	С	установить тактильные таблички, тактильный путь, мнемосхемы этажей и сан узла, тактильную вывеску	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	7,8	индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, т.к. необходимо установить визуальные средства: световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентную эвакуационную разметку, выделить габариты дверных проемов, лестниц; установить звуковые информаторы и приобрести индукционную систему, установить тактильные таблички, тактильный путь, мнемосхемы этажей и сан узла, тактильную вывеску.

**Фотографии.**

**1**



**2**





3



4



5



6



7



8




9




10



11



12



13




14



15

30



16



17



18





## Содержание

1.Паспорт доступности.....	2
2.Акты обследования.....	7
3.Фотографии.....	24